



**NACZELNIK
TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE**

Warszawa, 8 czerwca 2026 roku

Sprawa: Oferta sprzedaży samochodu osobowego
Numer oferty: 08.06.2026/XXVIII
Znak sprawy: 81/26
Kontakt: Aleksandra Szejer
Starszy ekspert skarbowy
tel. +48 22 58 45 371
aleksandra.szejer2@mf.gov.pl

Oferta Sprzedaży samochodu osobowego

Szanowni Państwo,

oferujemy sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową po cenie oszacowania niżej wymienionego towaru:

Tabela nr 1: informacje o oferowanym samochodzie osobowym.

Lp.	Nazwa towaru	Wartość sprzedaży brutto [zł]
1	<p>VOLKSWAGEN Model: Passat B6 2.0 MR`05 E4 Wersja: Comfortline nr rejestracyjny:WE381UH (Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie na podstawie art. 178a § 5 kk w zw. z art. 44b § 1 kk orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa)</p> <p>DANE IDENTYFIKACYJNE: VIN:WVWZZZ3CZ6E017142 Rok produkcji: 2005 Data pierwszej rejestracji 2005/05/06 Data ważności badania technicznego 2025/11/26 Wskazanie drogomierza 188049 km Okres eksploatacji pojazdu (05/05/06-26/04/10) 251mies. Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) CZARNY Oznaczenie typu 3C Dop. masa całk. 2000 kg Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym(wtrysk) Pojemność / Moc silnika 1984 ccm / 110kW (150KM) Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16 Rodzaj skrzyni biegów manualna Rodzaj napędu przedni (4x2)</p> <p>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 1. Antena radiowa w szybie tylnej</p>	2 800,00 zł

2. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
4. Poduszki powietrzne boczne przednie
5. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
6. Pokrywa bagażnika otwierana automatycznie
7. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
8. Schowek chłodzony
9. Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
10. Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa
11. Fotele przednie komfortowe
12. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
13. Gniazdo 12V w bagażniku
14. Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
15. 8 Hamulec postojowy automatyczny
16. Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
17. Immobilizer
18. System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
19. Klimatyzacja Climatic półautomatyczna
20. Szyby atermiczne
21. Kolumna kierownicy regulowana
22. Szyby przednie regulowane elektrycznie
23. Kurtyny powietrzne boczne
24. Szyby tylne regulowane elektrycznie
25. Listwy boczne
26. Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczna
27. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
28. Światło dodatkowe STOP
29. Nawiew powietrza na siedzenia tylne
30. Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
31. Obrotomierz
32. Tapicerka z weluru "Verona"
33. Oparcie siedzeń tylnych dzielone
34. Tempomat
35. Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
36. Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
37. Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
38. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
39. Podłokietnik centralny przedni
40. Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
41. Podłokietnik siedzeń tylnych
42. Zamek centralny zdalnie sterowany
43. Poduszka powietrzna kierowcy

ELEMENTY PAKIETU WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
- 4 System p/poślizgowy ASR + EDS
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

Blokada mechanizmu różnicowego EDS
5 Tarcze kół stalowe 16" opony 205/55
Opony 205/55 R16
Tarcze kół stalowe
6 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA:

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:			
FULDA 205/55 R16 91T KRISTALLMONTERO 3 TL		3,0	80
Przednie prawe:			
FULDA 205/55 R16 91T KRISTALLMONTERO 3 TL		3,0	80
Tylne lewe:			
FULDA 205/55 R16 91T KRISTALLMONTERO 3 TL		3,0	80
Tylne prawe:			
FULDA 205/55 R16 91T KRISTALLMONTERO 3 TL		3,0	80

STAN TECHNICZNY POJAZDU:

Samochód osobowy, używany, przechowywany na parkingu strzeżonym od maja 2025 roku i od czasu zajęcia nieużytkowany. Nieznany jest stopień i charakter wcześniejszej eksploatacji pojazdu. Ogólny stan pojazdu określa się jako poniżej przeciętny. Ślady wcześniejszych napraw i lakierowania nadwozia (pęknięcia szpachli). Liczne uszkodzenia, otarcia elementów nadwozia oraz wyposażenia wnętrza. Przywrócenie własności technicznych wymaga diagnostyki serwisowej oraz naprawy/wymiany uszkodzonych lub zużytych podzespołów. Pojazd posiadał kluczyk podczas oględzin. Brak aktualnego badania technicznego. Zamontowana na pojeździe tabliczka identyfikacyjna zastępcza. Brak możliwości wykonania próby ruchowej.

SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia silnika podczas oględzin, pojazd niesprawny technicznie. Rozładowany akumulator kwalifikuje się do wymiany. Nieznany jest stopień i charakter wcześniejszej eksploatacji. Widoczne nieszczelności, wycieki oleju. Silnik wraz z osprzętem wymaga sprawdzenia diagnostycznego, naprawy / wymiany uszkodzonych elementów oraz wymiany wszystkich płynów eksploatacyjnych. Instalacja elektryczna do weryfikacji.

PODWOZIE:

Opony w stanie przeciętnym. Miejscowy ubytek poszycia opony koła przedniego prawego. Widoczne miejscowe otarcia felg aluminiowych. Widoczne ogniska korozji elementów podwozia.

NADWOZIE:

Nadwozie samochodu z licznymi otarciami poszycia elementów oraz uszkodzeniami powłoki lakierowej.

Miejscowa korozja. Wszystkie elementy nadwozia posiadają ślady wcześniejszych napraw w postaci pęknięć szpachli oraz pęknięć powłoki lakierowej.

Uszkodzenia stwierdzone podczas oględzin, m.in.:

- pokrywa silnika – miejscowe odkształcenia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- zderzak przedni – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- błotnik przedni lewy – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- błotnik przedni prawy – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi przednie lewe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi przednie prawe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi tylne lewe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- drzwi tylne prawe – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa,
- lusterko zewnętrzne lewe – otarcia powłoki lakierowej,
- lusterko zewnętrzne prawe – otarcia powłoki lakierowej,

<p>- błotnik tylny lewy – pęknięcia szpachli, otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa, - błotnik tylny prawy – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa, - zderzak tylny – otarcia poszycia, uszkodzona powłoka lakierowa, - dach – uszkodzona powłoka lakierowa, - krawędź lewa dachu – pęknięcia szpachli, uszkodzona powłoka lakierowa.</p>

WYPOSAŻENIE:

Brak możliwości uruchomienia pojazdu w celu weryfikacji sprawności wyposażenia. Widoczne otarcia poszycia oraz zabrudzenia, m.in.: tapicerki siedzeń rzędu I i II, tapicerki drzwi, podsufitki, konsoli przedniej i środkowej, koła kierownicy, mieszka zmiany biegów, dywaników. Pęknięte poszycie siedziska kierowcy

Uwaga !!!

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2025 poz. 775, z późn. zm.)

Warunki sprzedaży:

- Prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu ww. ruchomościami.
- Dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w ww. zakresie REGON, CEIDG (PKD) – w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych.
- Do realizacji zostanie przyjęta oferta z najwcześniejszą datą/godziną wpływu, spełniająca wszelkie wymogi formalne.
- Dokonanie płatności musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty.
- Wydanie towaru nastąpi po wpływie należnej kwoty na rachunek Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście NBP O/O W-wa 87 1010 0071 2223 1449 4400 0000 (formularz WKP)
- Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje stratę przez oferenta prawa wynikłego z przyjęcia jego oferty oraz nie będzie mógł on uczestniczyć w kolejnej sprzedaży dotyczącej tej samej rzeczy.
- Odbiór towaru następuje własnym transportem z miejsca i w terminie wskazanym przez Organ Likwidacyjny Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.
- Oferty należy składać:
 - Za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego jako pismo ogólne (jako załącznik: kopia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w ww. zakresie REGON, CEIDG /PKD/) od godziny 10:00 15 czerwca 2026 roku do godziny 10:00 18 czerwca 2026 roku.

Składając ofertę należy podać jej nr 08.06.2026/XXVIII

Szczegółowe informacje, w sprawie sprzedaży towarów można uzyskać pod nr tel: (22) 58 45 371 w godzinach 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.

UWAGA!!!

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych towarów oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone jako druga i kolejne będą rozpatrywane pod warunkiem niedotrzymania jednego z powyższych warunków przez pierwszego oferenta.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej <https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach>

Podstawa prawna

1. Art. 105 § 1 pkt 2 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268)
2. Art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 r. poz. 775, z późn. zm.)

**Z up. Naczelnika
Trzeciego Urzędu Skarbowego
Warszawa - Śródmieście
Beata Kłossek
Kierownik działu
*/podpis na oryginale/***